第 39 号：关于消除磨子潭路与大别山路交叉口通行安全隐患的建议

（市六届人大六次会议）

关于消除磨子潭路与大别山路交叉口通行安全隐患的建议

第 39 号（监察和司法类 11 号）

裕安代表团：卓成发代表

城区磨子潭路与大别山路交叉口的东南角处，设立有一个配电柜和钢制围栏以及绿化带等硬性阻挡物，将此处的慢车道直接封堵，形成物理上的断头路，使本应由此直行横穿大别山路去往对面的非机动车无法通行。所有在此路口需向东、向北方向的自行车、电瓶车、行人在等红灯时，都会挤入相邻同方向的机动车道进行停留。绿灯放行时，自行车、电瓶车、行人也不得不进入机动车道与机动车抢道通行，交通秩序非常混乱，已造成多起交通事故，存在巨大的交通安全隐患。

建议有关单位前往现场，开展实地调研，明确相关职责，移除相关阻挡物，尽快消除通行安全隐患，为人民群众提供一个安全的通行环境。